

**NOTA de CONSTATARE**  
**Reparatie Neplanificata**

**1. DATE GENERALE**

Denumirea lucrării verificare funct. protectie , releu defect  
Amplasament:..... **St Centru**  
Gestiune instalatie : **CORGE ....IASI**  
Cod lucrare: **RE 02.34**

**2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARII**

2.1. Situatia energetica a zonei:

INSTALATIA **cel 6kV Cupla**

a fost PIF in anul

*(Pentru linii - Lungimea (liniei MT/IT / retelei de jt) este de .....km, realizata cu conductor de tip....., pe stilpi din beton dar si pe stilpi din lemn pe o portiune de .....km).*

*(Pentru posturi de transformare: - PA/PT (PTA, PTM, PTS, PTAB, PTCZ, PTsubteran))*

Denumirea

Date despre functionarea instalatiilor

- Anul PIF al instalatiilor : .....
- Numarul lucrarilor de mentenanta /reparatii/modernizari efectuate dupa PIF:..... lucrari de RT,..... lucrari de R.
- Natura lucrarilor de modernizari, reconstructii, daca a fost cazul:
- Numarul mediu de intreruperi de lunga durata, in ultimii 3 ani:
- Numarul mediu de intreruperi de scurta durata, in ultimii 3 ani:
- Durata maxima de intrerupere a alimentarii aferente anului anterior:.
- Numar de consumatori intrerupti

2.2. Alte precizari specifice instalatiei:

**Pentru linii - LEA (IT, MT, JT) ... este realizata astfel:**

stilpi sustinere(pe tipuri-.....)etc=x buc  
stilpi intindere( pe tipuri-..... )etc=x buc  
izolatori sustinere= x buc (pe tipuri)  
izolatori intindere =x buc (pe tipuri)

**Pentru posturi de transformare - PA/PT (PTA, PTM, PTS, PTAB, PTCZ, PTsubteran) este realizat astfel:**

Sn trafo (KVA) .....

Tipul si numarul stilpilor din componenta PTA..... – unde este cazul

Tipul cutiei de distributie.....

**2.3. Cauza: necesitate modificar ereglaje**

(se vor anexa, dupa caz, documente justificative: buletin de masuratori, process-verbal pentru defecte cauzate de terti, imagini sugestive)

### 3. LUCRARI SI CAPACITATI


Lucrări necesare a se efectua

Denumire lucrare	U.M.	Volum lucrari	Observații
verificare circuite secundare	Buc	1	


Necesarul de materiale, piese de schimb

Denumire material (caracteristici)	U.M.	Cant.	Obs.
necesar reparatie / inlocuire releu de protectie 7SJ5311-5EA02-0CA1/FF	Buc/m		

Verificat  
Responsabil PUR .....



Intocmit **Bobu Dorin**



**Nota: Pentru lucrari de Reparatii Accidentale se vor completa paragrafele: 1. Date Generale, 2.3 Cauza, 3. Lucrari si capacitati.**